

Ford Puma 1.0 EcoBoost mHEV ST-Line

43 900
PLN

Dane kontaktowe

Autokonior.pl

Telefon:
600032223

Email:

www:
autokonior.pl

- Android Auto
- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- Ładowanie bezprzewodowe urządzeń
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Ekran dotykowy
- Dostęp do internetu
- Klimatyzacja automatyczna
- Tapicerka materiałowa
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Sportowe fotele - przód
- Podłokietniki - przód
- Kierownica skórzana
- Kierownica sportowa
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica ogrzewana
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skó...
- Cyfrowy kluczyk
- Keyless entry
- Keyless Go
- Uruchamianie silnika bez użycia kluczyków
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Lampy przednie w technologii LED
- Kamera parkowania tył
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Ogranicznik prędkości
- Kontrola trakcji
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Asystent świateł drogowych
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy tylne w technologii LED
- Oświetlenie wnętrza LED
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Wspomaganie kierownicy
- Zawieszenie sportowe
- ABS
- ESP
- System wspomagania hamowania
- System hamowania awaryjnego dla ochro...
- Aktywny asystent hamowania awaryjnego
- System ostrzegający o możliwej kolizji
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...

Marka	Ford
Model	Puma
Typ nadwozia	Kompakt
Typ paliwa	Benzyna
Uszkodzony	Tak
Rok produkcji	2023
Przebieg	39225
Kolor	Szary
Pojemność skokowa	999
Moc	125
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Kraj pochodzenia	Austria
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5