



1.6 CRDI 115 KM LED Klimatyzacja Sensor Kamera

26 900

PLN

Dane kontaktowe

Autokonior.pl

www:
autokonior.pl

- 🍏 Apple CarPlay
- 📱 Android Auto
- 📻 Radio
- 🔌 Gniazdo USB
- 📶 Ładowanie bezprzewodowe urządzeń
- 🖨️ Ekran dotykowy
- ❄️ Klimatyzacja manualna
- 🛋️ Tapicerka materiałowa
- 🔥 Podgrzewany fotel kierowcy
- 🔥 Podgrzewany fotel pasażera
- 🚗 Podłokietniki - przód
- 🚗 Podłokietniki - tył
- 🚗 Kierownica skórzana
- 🚗 Kierownica ze sterowaniem radia
- 🚗 Kierownica wielofunkcyjna
- 🚗 Kierownica ogrzewana
- 🚗 Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- ☁️ Czujnik deszczu
- 🚗 Elektryczne szyby przednie
- 🚗 Elektryczne szyby tylne
- 🚗 Przyciemniane tylne szyby
- 🚗 Tempomat
- 🚗 Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- 📹 Kamera parkowania tył
- 🔥 Podgrzewane lusterka boczne
- 🚗 Lusterka boczne składane elektrycznie
- 🚗 Ogranicznik prędkości
- 🚗 Kontrola trakcji
- 🚗 Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- 🚗 System rozpoznawania znaków drogowych
- 🚗 Asystent świateł drogowych
- 🌞 Czujnik zmierzchu
- 💡 Światła do jazdy dziennej
- 💡 Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- 🚗 Lampy przeciwmgienne
- 🚗 System Start/Stop
- 🚗 Elektryczny hamulec postojowy
- 🚗 Wspomaganie kierownicy
- 🚗 ABS
- 🚗 ESP
- 🚗 Elektroniczny system rozdziału siły hamo...
- 🚗 System wspomagania hamowania
- 🚗 System hamowania awaryjnego dla ochro...
- 🚗 Aktywny asystent hamowania awaryjnego
- 🚗 System ostrzegający o możliwej kolizji
- 🚗 System wykrywania zmęczenia kierowcy
- 🚗 System rekomendacji przerw podczas tra...
- 🚗 Asystent pasa ruchu
- 🚗 System powiadamiania o wypadku
- 🚗 Poduszka powietrzna kierowcy
- 🚗 Poduszka powietrzna pasażera
- 🚗 Kurtyny powietrzne - przód
- 🚗 Boczne poduszki powietrzne - przód
- 🚗 Kurtyny powietrzne - tył
- 🚗 Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...



Marka	Hyundai
Model	i30
Typ nadwozia	Kombi
Typ paliwa	Diesel
Uszkodzony	Tak
Rok produkcji	2021
Przebieg	237000
Kolor	Biały
VAT marża	Tak
Pojemność skokowa	1598
Moc	115
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	112
Filtr cząstek stałych	Tak
Kraj pochodzenia	Austria
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5